

VEHICLE MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2026/4/17

Plate Number **BL 516 UI**
 Make **Fiat**
 Model **Doblo Cargo**
 Vehicle Description **1.4 T-Jet 120k Euro6 L1 Base**

| DATE | COST AMOUNT | EVENT TYPE | COST DETAIL | | MILEAGE (km) | DESCRIPTION |
|------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--|
| 31.12.2018 | | servis | Nešpecifikované | Nešpecifikované | | Electronické zařízení |
| 28.02.2019 | | servis | Nešpecifikované | Nešpecifikované | | Údržba ze zahraničí |
| 18.11.2019 | 165,97 | poistná udalost' | Nešpecifikované | Nešpecifikované | | Spoluúčasť min. 66,39 EUR PU z |
| 18.11.2019 | 1,10 | poistná udalost' | Nešpecifikované | Nešpecifikované | | Opravy škod 19% DPH |
| 12.01.2021 | | servis | Nešpecifikované | Nešpecifikované | 25098 | SP s výmenou oleja , olejovy, vzduchovy, pelovy filter, sviečky zapalo |
| 09.07.2021 | | servis | Nešpecifikované | Nešpecifikované | 30463 | Olej |
| 16.08.2021 | 166,00 | poistná udalost' | Nešpecifikované | Nešpecifikované | | Účasť - prefaktúracia |
| 16.08.2021 | 1488,76 | poistná udalost' | Nešpecifikované | Nešpecifikované | | Opravy - bez prefaktúracie |
| 27.08.2021 | 1488,76 | poistná udalost' | Nešpecifikované | Nešpecifikované | | Úhrady OD program - parc.škoda |
| 21.04.2022 | | servis | Nešpecifikované | Nešpecifikované | 37818 | výmena nefunkčného autorádia a spojového spínača |
| 13.10.2022 | 166,00 | poistná udalost' | Nešpecifikované | Nešpecifikované | | Účasť - prefaktúracia |
| 13.10.2022 | 770,13 | poistná udalost' | Nešpecifikované | Nešpecifikované | | Opravy - bez prefaktúracie |
| 24.10.2022 | 770,13 | poistná udalost' | Nešpecifikované | Nešpecifikované | | Úhrady OD program - parc.škoda |
| 07.11.2022 | | servis | Nešpecifikované | Nešpecifikované | 40834 | príprava a realizácia STK a EK |
| 07.11.2022 | | servis | Nešpecifikované | Nešpecifikované | 40836 | prehliadka |
| 07.11.2022 | | servis | Nešpecifikované | Nešpecifikované | 40836 | spínač spiatočky |
| 07.11.2022 | | servis | Nešpecifikované | Nešpecifikované | 40836 | P brzdové kotúče |

| DATE | COST AMOUNT | EVENT TYPE | COST DETAIL | | MILEAGE (km) | DESCRIPTION |
|------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--|
| 07.11.2022 | | servis | Nešpecifikované | Nešpecifikované | 40834 | P brzdové doštičky |
| 28.08.2023 | | servis | Nešpecifikované | Nešpecifikované | | fullservis |
| 30.05.2024 | | servis | Nešpecifikované | Nešpecifikované | 62941 | spinač spiatočky svetla |
| 07.08.2024 | 233,86 | poistná udalosť | Nešpecifikované | Nešpecifikované | | Opravy - bez prefakturácie |
| 11.09.2024 | | servis | Nešpecifikované | Nešpecifikované | 67111 | výmena akumulátora |
| 29.10.2024 | | servis | Nešpecifikované | Nešpecifikované | 68750 | TK/EK sprostredkovanie |
| 29.10.2024 | | servis | Nešpecifikované | Nešpecifikované | 68750 | servis po 6.roku, peľ, vzduch, f, brzdova kv |
| 12.12.2024 | 166,00 | poistná udalosť | Nešpecifikované | Nešpecifikované | | Účasť - prefakturácia |
| 12.12.2024 | 2480,86 | poistná udalosť | Nešpecifikované | Nešpecifikované | | Opravy - bez prefakturácie |
| 19.12.2024 | 2480,86 | poistná udalosť | Nešpecifikované | Nešpecifikované | | Úhrady OD program - parc.škoda |